

## 坂出市内通学路の対策箇所一覧表

### 【坂出小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	県道高松善通寺線	坂出市白金町三木内科交差点	交通量が多く交差点に無理に進入して来る車が多い。	学校関係者の立哨(実施中)	学校
②	市道坂出西港線	坂出市白金町やおやまなべ交差点	東西方向に信号機がなく危険である。	学校関係者の立哨(実施中)	学校
③	市道西臨港宇多津線	坂出市白金町やおやまなべ交差点	東西方向に信号機がなく危険である。	学校関係者の立哨(実施中)	学校
④	市道坂出宇多津線	坂出市白金町一丁目三叉路	横断者の待機場所がない。	待機場所の確保(対策済)	坂出市
⑤	市道西臨港宇多津線	坂出市白金町一丁目変則十字路	交差点の見通しが悪く危険である。	交差点のカラー舗装(対策済)	坂出市
⑥	市道白金町2号線	坂出市白金町一丁目変則十字路	交差点の見通しが悪く危険である。	交差点のカラー舗装(対策済)	坂出市
⑦	市道西通り新富町線	坂出市白金町一丁目変則十字路	交差点の見通しが悪く危険である。	交差点のカラー舗装(対策済)	坂出市

【対策検討メンバー】坂出市教育委員会、坂出小学校、坂出小学校PTA会長、坂出市建設課、坂出市環境交通課、坂出警察署、香川県中讃土木事務所

### 【東部小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
⑧	市道東臨港線	坂出市室町三丁目回生病院東側	車の通行量が多く歩道が片側にしかない。	歩道の設置(事業中)	坂出市

【対策検討メンバー】坂出市教育委員会、東部小学校、東部小学校PTA会長、坂出市建設課、坂出市環境交通課、坂出警察署、香川県中讃土木事務所

### 【金山小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
⑨	市道横津川津線	坂出市福江町三丁目御大師池付近	道幅が狭く水路に転落の危険がある。	学校関係者の立哨(実施中)	学校
⑩	市道横津川津線	坂出市福江町三丁目学校付近	道幅が狭く水路に転落の危険がある。	学校関係者の立哨(実施中)	学校
⑪	市道金山1号線	坂出市谷町三丁目墓地付近	道幅が狭く水路に転落の危険がある。	学校関係者の立哨(実施中)	学校
⑫	県道高松善通寺線	坂出市江尻町北新開交差点	車道と歩道の区別がない。	ポールコーンの設置(対策済)	香川県
⑬	市道東横津川線	坂出市江尻町恵比寿神社付近	車道と歩道の区別がない。	外側線及び横断歩道の移設	坂出市及び公安委員会
⑭	市道坂江橋林田線	坂出市江尻町北新開交差点より東	車道と歩道の区別がない。	学校関係者の立哨(実施中)	学校

【対策検討メンバー】坂出市教育委員会、金山小学校、金山小学校PTA会長、坂出市建設課、坂出市環境交通課、坂出警察署、香川県中讃土木事務所

## 坂出市内通学路の対策箇所一覧表

### 【西庄小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
⑯	市道八十場駅線	八十場駅より南の最初の交差点	車の通行が多く交差点が危険である。	子どもの飛び出し防止のシール設置(対策済)	坂出市
⑰	市道旧鴨川坂出1号線	八十場駅より南の最初の交差点	車の通行が多く交差点が危険である。	子どもの飛び出し防止のシール設置(対策済)	坂出市
⑱	市道八十場別宮線	国道11号線高架下	車両通行止の標識が見にくい。	注意喚起の表示	公安委員会
⑲	市道坂出鴨川線	国道11号線高架下	車両通行止の標識が見にくい。	注意喚起の表示	公安委員会

【対策検討メンバー】坂出市教育委員会、西庄小学校、西庄小学校PTA会長、坂出市建設課、坂出市環境交通課、坂出警察署、香川県中讃土木事務所

### 【林田小学校】

番号	【東部小学校】	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
⑳	市道府中加茂林田2号線	住田たばこ店から林田幼稚園前交差点	車道と歩道の区別がない。	学校関係者の立哨(実施中)	学校
㉑	市道府中加茂林田2号線	北村自動車交差点	交差点の見通しが悪く危険である。	学校関係者の立哨(実施中)	学校
㉒	市道府中加茂林田2号線	林田幼稚園前交差点	通行する車が多く道も狭い。	学校関係者の立哨(実施中)	学校
㉓	市道東梶綾川線	林田幼稚園前交差点	通行する車が多く道も狭い。	学校関係者の立哨(実施中)	学校
㉔	市道府中加茂林田1号線	林田相互不動産より南	道幅が狭いところがある。	徐行の路面標示	坂出市

【対策検討メンバー】坂出市教育委員会、林田小学校、林田小学校PTA会長、坂出市建設課、坂出市環境交通課、坂出警察署、香川県中讃土木事務所

### 【加茂小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
㉕	市道馬指線	出張所より小学校まで	車道と歩道の区別がない。	学校関係者の立哨(実施中)	学校
㉖	市道氏部学校線	一刻館交差点より小学校まで	車道と歩道の区別がない。カーブミラーの改良。	外側線記入およびカーブミラー改良(対策済)	坂出市

【対策検討メンバー】坂出市教育委員会、加茂小学校、加茂小学校PTA会長、坂出市建設課、坂出市環境交通課、坂出警察署、香川県中讃土木事務所

## 坂出市内通学路の対策箇所一覧表

### 【川津小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
㉖	市道横津川津線	川津町学園通りと学校を下ってきた道の交差点	道幅が狭く用水路に転落の危険性がある。	転落防止柵の設置(対策済)	坂出市
㉗	市道学校線	そろばん池の横	ガードレールが腐食して危険である。	ガードレールの修繕	坂出市
㉘	県道城山川津線	川津町内の県道城山川津線	カーブが多く見通しが悪く危険である。	減速マークの表示を設置	香川県
㉙	国道438号線	レディ薬局付近	国道を横切る車が多く危険である。	信号機の設置(対策済)	公安委員会

【対策検討メンバー】坂出市教育委員会、川津小学校、川津小学校PTA会長、坂出市建設課、坂出市環境交通課、坂出警察署、香川県中讃土木事務所

### 【瀬居小学校】

番号	【東部小学校】	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
㉚	県道瀬居坂出港線	坂出市瀬居町本浦～竹浦	斜面の安全対策。	土砂撤去	香川県

【対策検討メンバー】坂出市教育委員会、瀬居小学校、瀬居小学校PTA会長、坂出市建設課、坂出市環境交通課、坂出警察署、香川県中讃土木事務所

### 【附属坂出小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
㉛	市道富士見町笠山線	学校正門より西側	路側帯が表示されていない。	路側帯の表示(対策済)	坂出市
㉜	市道駒止谷内線	武部歯科東交差点	信号待ちの児童・学生が多く、歩道から溢れてしまう。	学校関係者の立哨(実施中)	学校
㉝	市道福江線	武部歯科東交差点	信号待ちの児童・学生が多く、歩道から溢れてしまう。	学校関係者の立哨(実施中)	学校
㉞	市道文京町4号線	武部歯科東交差点	信号待ちの児童・学生が多く、歩道から溢れてしまう。	学校関係者の立哨(実施中)	学校
㉟	市道富士見町笠山線	津島外科西交差点	東西方向に横断する児童が危険である。	学校関係者の立哨(実施中)	学校

【対策検討メンバー】坂出市教育委員会、附属坂出小学校、附属坂出小学校PTA会長、坂出市建設課、坂出市環境交通課、坂出警察署、香川県中讃土木事務所