

平成29年度 府中小学校区通学路交通安全総点検(臨時合同点検)実施結果

日時:平成29年11月30日(木)

番号	路線名	危険箇所	対策(案)
1	開法寺線	①の箇所にて、舗装の状態が悪い。	舗装工事を検討する。
2	開法寺線	①の箇所にて、横断歩道を塗り替えてほしい。	①の舗装工事に併せて実施する。
3	開法寺線	②の箇所にて、道路幅員が減少していることから、夜間も含めた安全対策をしてほしい。	反射板等による注意喚起を検討する。
4	開法寺線	③の箇所にて、現状は舗装をカラー化しているが、幅が狭いことから、改めて歩行者の安全対策をしてほしい。	歩道整備を検討する。
5	開法寺線	④の箇所にて、下り傾斜となっており、交差点部であるにもかかわらずスピードが出ている車両が多く、危険である。	交差点部に車両が鋭角に進入し、下り傾斜であることから、一時停止を怠る車両が多いと考えられる。交差点の進入角度の変更を検討する。矢羽等の減速路面表示を検討する。
6	鴨川陶線	夜間は暗くなることから、橋も含めて全体的に道路照明灯を設置してほしい。	橋における照明灯の設置を検討する。
7	鴨川陶線	⑤の箇所にて、橋の幅員が狭小であり、車両のすれ違いができないことから、橋の前後における滞留車両が発生してしまう。	橋の拡幅を含めた道路改良を検討する。
8	鴨川陶線	⑥の箇所にて、東側からの通学児童の安全対策をしてほしい。	道路東側の歩道整備を検討する。
9	鴨川陶線	⑦の箇所にて、幅員が狭小であり、歩行者と車両の接触の恐れがあることから、歩行者の安全対策をしてほしい。	道路拡幅を含めた歩道整備を検討する。
10	鴨川陶線	⑧の箇所にて、東西方向に横断歩道を設置してほしい。	現況、当該箇所の北側にある河川右岸側の堤防上の横断歩道と併せて設置検討したい。
11	鴨川陶線	⑧の箇所にて、市道から県道に対する見通しが悪く、危険である。	現況、ミラーにて対応しているが、交差点進入の角度および道路拡幅を含めた視界の確保を検討する。

